

Bijlage 7: opmerkingen betreffende de resultaten

Nieuw geplaatse NAP bouten Peilmerken vervallen. Peilmerken onbereikbaar.

006C0244	006C0003	006D0031
006C0245	006C0025	006D0065
006C0246	006C0041	006D0265
006C0247	006C0067	010F0006
006C0249	006C0167	010F0045
006C0250	006D0002	011A0003
006D0290	006D0263	011A0138
006D0297	006D0279	011A0144
006D0298	006G0133	011B0180
006G0250	006G0228	011B0182
006G0251	010F0012	011B0201
006G0253	010F0024	011B0225
010F0243	010F0025	
010F0244	010F0032	
010F0245	010F0084	
010F0246	010F0089	
010F0247	010F0128	
010F0248	010F0132	
010F0249	010F0137	
010F0250	010F0139	
010F0251	010F0193	
010F0252	010F0194	
011A0289	010F0198	
011A0290	011A0153	
011A0291	011A0187	
011A0292	011A0250	
011A0293	011A0269	
011A0294	011A0274	
011A0295	011A0281	
011A0296	011B0022	
011A0297	011B0154	
011A0298	011B0156	
011A0299	011E.0138	
011A0300	011E.0146	
011A0301	011E.0236	
011A0302		
011A0303		
011A0304		Hulppunten
011A0305		14569
011A0306		14570
011A0307		14571
011A0308		14572
011A0309		15455
011A0310		15456
011A0311		15457
011B0229		15458
011B0230		15459
011B0231		15460
011B0232		15461
011B0233		15462
011B0234		15463
011B0235		15464
011B0236		15465
011B0237		15466
011B0238		15467
011B0239		15468
011B0240		15470
011B0241		15472
011E.0280		15476
011E.0281		15477
011E.0282		15478
011E.0283		15479
011E.0284		
011E.0285		
011E.0288		

Meetnet en routewijzigingen.

- * bij Olterterp naar Beesterzwaag route verlegd van 11E.191 naar 11E.21(kring 7 en 13)
- * bij Jistrum route aangepast van 6G90 naar 6G70 (kring 10 en 20)
- * bij Grou iets aangepast i.v.m. niet kunnen meten bij spoor (kring 11 en 22)
- * tussen Garijp en Oudega aangepast bij de Waldwei (kan niet over gemeten worden, kring 15 en 21)
- * bij Houtgehage en Rottevalle route iets aangepast (kring 18)
- * bij Drachten 11B179 niet te meten in kring ivm hoge kademuur, omgelegd via 11E.281(kring 26 en 17)